

Kronologi Mobil Pikap BMKG Terbakar di Jalinsum Sijunjung, Api Diduga Muncul dari Mesin

Afrizal - SIJUNJUNG.INDONESIASATU.CO.ID

May 27, 2022 - 03:00



SIJUNJUNG, – Mobil pikap milik BMKG yang terbakar di Jalan Lintas Sumatra, Jorong Cilacap, Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung, Kamis (26/5/2022) siang, diduga berawal dari api yang muncul dari mesin.

Kasi Humas Polres Sijunjung, AKP Nasrul Nurdin mengatakan, mobil dinas

BMKG Padang Pariaman unit Sicincin merek Toyota Hilux Double Cabin nomor polisi BA 8820 F itu dikendarai oleh Syahril, 56 tahun, dan membawa dua penumpang.

“Mobil datang dari arah Dharmasraya dengan tujuan Padang Pariaman,” ujarnya saat dihubungi .

Namun, sesampainya di lokasi, sopir melihat ada asap yang muncul dari arah belakang mobilnya, yakni dari bagian bak mobil.

Sopir kemudian memberhentikan kendaraannya. Setelah berhenti, pengemudi mengecek dan melihat api muncul dari bawah bak mobil yang diduga dari mesin kendaraan tersebut.

“Kemudian pengemudi dan penumpang lari atau menjauh dari kendaraan tersebut dan api pun semakin besar,” sebut Nasrul.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, mobil pikap hangus terbakar. Dia menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab api bisa muncul dari mesin. Polisi masih melakukan penyelidikan. (**)